



Оформление подрезать на монтаже

1. Даны монтажные схемы разработаны на основании чертежей ЭКБМ-ИИ-036-ФЗ-001-ИИ, разработанных ГИИ.  
 2. Нужно проследить на монтаже за тем, чтобы в местах соединения стержней и шпилек не было зазора.  
 3. Монтажные слоты приводить электродами 3-4,2А.  
 4. Слоты стержней и шпилек принимать по наименьшим толщинам стартовых деталей.

4. Слоты стержней и шпилек принимать по наименьшим толщинам стартовых деталей.

Имя	Коллеги	Лист	№	Дата
Проверил	Коллеги	Лист	№	Дата
Разработал	Коллеги	Лист	№	Дата

Выдана в 61К

Схема размещения конструкций на листе 18.00

Небый Комплекс по производству этилена ЭТ-600 Корректировка

Состав: Лист 18.00

Выдана в 61К

Схема размещения конструкций на листе 18.00